

江苏省固体（危险）废物 跨省（市）转移实施方案

申请单位： 曲阜圣威电源科技有限公司（公章）



填报日期： 2025 年 4 月 29 日

江苏省环境保护厅

申请者声明

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的运输路线运输，保证转移的废物均到达接收单位进行安全处置处理，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，实行跨省（市）转移网上报告，承担转移全过程监控责任。

法人代表签字 
2025 年 4 月 29 日



第一部分：拟转移废物基本情况

表 1 废物产生情况				
废物产生企业概况（企业投产时间、主要经营范围及规模）				
曲阜圣威电源科技有限公司成立于 2008 年，位于曲阜市西开发区阳春路，厂区占地 80 余亩。2014 年 8 月企业重组进行技术改造升级，年产量 152 万 KVAH 管式铅酸蓄电池；2023 年 3 月，济宁市生态环境局曲阜市分局以“济环审（曲阜）[2023]2 号”批复了《曲阜圣威电源科技有限公司年产 252 万 kVAh 铅酸蓄电池改扩建项目环境影响报告书》，项目目前正在建设中。现有员工 248 人，其中研发人员 20 人，集道路电动车管式电池、中密电池、小密电池研发、制造、销售为一体的规模以上企业。				
产品及产废情况				
产品情况			产生危险废物情况	
产品名称	主要成分化学名	年产量	废物名称	年产生量
铅蓄电池	铅	252 万 KVAH	含铅废物（废铅粉）	
			含铅废物（废铅渣）	
			含铅废物（废铅泥）	
表 2 与申请转移废物相关的生产工艺				

文字描述及工艺流程

含铅废物产生收集后按要求进行分类后暂存在公司危废库，经分类后的含铅废物出售给具有相应危险废物经营许可证的单位进行利用。

含铅废物—收集—贮存—运输—有资质单位处置

生产工艺流程图：




图2.3-5 小密电池生产工艺流程及产污环节图




图2.3-4 中密电池生产工艺流程及产污环节图

表 3 废物组分、特性（详见附件）					
废物名称	主要组分	相应比例（%）	危害特性		形态
废铅粉	铅	95	腐蚀性	☐	固态 ☒
			毒性	☒	半固态 ☐
			易燃性	☐	粉末态 ☐
			反应性	☐	颗粒态 ☐
			感染性	☐	液态 ☐
废铅渣	铅	95	腐蚀性	☐	固态 ☒
			毒性	☒	半固态 ☐
			易燃性	☐	粉末态 ☐
			反应性	☐	颗粒态 ☐
			感染性	☐	液态 ☐
废铅泥	铅	95	腐蚀性	☐	固态 ☒
			毒性	☒	半固态 ☐
			易燃性	☐	粉末态 ☐
			反应性	☐	颗粒态 ☐
			感染性	☐	液态 ☐


第二部分：废物包装、运输情况

表 1 废物包装情况					
序号	废物名称	包装物（容器）名称	材质	容积	是否有危废标签
1	废铅粉	编织袋吨包	聚丙烯	1 吨	是
2	废铅渣	编织袋吨包	聚丙烯	1 吨	是
3	废铅泥	编织袋吨包	聚丙烯	1 吨	是

表 2 废物运输情况	
运输是否符合交管部门运输相关规定（文字描述） 委托的运输单位：必须具有符合要求的运输资质，必须具有对危险废物包装发生破裂、泄露或其他事故进行处理的能力。运输车辆、从业人员必须具有采取应急措施的能力。在废铅酸蓄电池的包装运输前和运输过程中不得将废铅酸蓄电池破碎、粉碎，保证其结构完整，以防止废铅酸蓄电池中有害成分的泄露污染。	
运输方式： 道路 ☒ 铁路 ☐ 水路 ☐	

运输路线文字描述：（写明途经省、市、县（区），附路线图）

路线图：曲阜圣威电源科技有限公司-经 104 国道-兗石公铁立交-京台高速-滕州南枢纽立交-枣木高速-枣庄连接线高速-峨山枢纽立交-岚曹高速-临沂南枢纽立交-京沪高速-芷直枢纽-京沪高速-广靖高速-广陵枢纽-沪陕高速-江曲公路-启那线-王石线--沿江公路-粤江路-钱江路-双登天鹏冶金江苏有限公司



途经地级市：山东省（济宁市-枣庄市）、江苏省（徐州市-宿迁市-淮安市-泰州市-南通市）

表 3 转移的污染防治、安全防护和应急措施

1、运输过程中的污染防治措施以及按照要求配备的相应污染防治设备

一、车辆进入货物装卸作业区，应按该区域有关规定驶入装卸区。

在装卸过程中，驾驶员必须在现场监装监卸，填好转移联单。装卸人员全部穿安全服、戴口罩、手套等防护品，装卸尽量采用叉车，减少人员接触废物的频次，以保障员工的健康及安全。及时盖好危险废物，防流失，防扬散；危险废物运到卸货点后，因故不能及时卸货，在待卸货期间驾驶员应会同押运员一起看管好货物。

二、污染防治设备。随车携带编织袋、桶、铲、拖把、照明灯等应急工具或物品

2、运输过程中的安全防护措施以及按照要求配备的相应安全防护设备

一、安全防护措施：

1、加强道路运输安全预防措施管理。通过加强危险废物道路安全运输教育，持证上岗，提高驾驶员、押运员对危险废物特性的认识，有效减少或消除事故的发生。

2、加强危险废物运输车辆使用前的检查、维护和保养，发现隐患及时处理。

3、运输过程中，严禁酒后驾车。驾驶员应严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》规定，防止事故发生。

4、运输过程中，必须在制定位置设置危险品信号标志。

5、运输过程中遇天气变化，应根据危险废物特性及时采取相应防护措施。

6、车辆发生故障需修理时，应选择安全地点修理。

二、安全防护设备。荧光反射的应急警示牌，紧急响应手册、手机或无线电通讯器、危险警示胶带、灭火器等安全防护设备

3、运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备

应急预案:1、运输危险废物的驾驶员接受过危险废物运输培训，驾驶员必须熟悉所运输的危险废物的特性和事故应急处置常识。

2、事故发生时，将车辆停靠在就近的安全区域，远离居民区、交通要道、河流或商业区。不要弃车或抛弃车辆，除非是公安局，消防局或道路管理局的人员要求你这么做；或者是附近有马上导致卡车燃烧、爆炸等安全的危险。

3、保护好现场。利用手机通知当地相关部门、道路管理部门和运输单位及接收单位:设置警示标牌隔离泄漏区域；警告所有的人员远离警示区域；保护好废物转移联单、指导手册等文件以及应急响应设备以供后期使用。

二、应急设备:一个水盆以及一瓶酸碱中和溶液、三个荧光反射的应急警示牌、两套防护服、一个医疗急救箱、一个灭火器(10BC)、一把铲子、五个吨袋编织袋、一块 10~20 英寸大小，厚度为 6 mm 的聚乙烯垫子、一副橡胶手套、一副皮革手套、一个应急照明设备，一套雨具、一双橡胶鞋、紧急响应手册、手机或无线电通讯器、危险警示胶带。

第三部分 废物处理处置情况

表 1 接受单位基本情况


单位名称：双登天鹏冶金江苏有限公司	
危废经营许可证编号：JSNT0682OOD002（第十二次换证）	有效期：2028 年 5 月
经营核准内容（废物名称、类别、数量）：处置、利用废铅蓄电池，废铅板、废铅膏、废铅渣、铅泥等含铅废物（HW31,900-052-31、384-004-31）100000 吨/年。	

表 2 与接收废物相关的处理处置情况

文字描述及工艺流程图：

铅再生主要工艺分为：废铅酸蓄电池预处理（破碎分选）、铅泥脱硫、粗铅熔炼、提取精铅等。回收的废铅酸蓄电池经过破碎、分选得到含铅原料，分选出的板栅和铅板等直接进入熔炼炉熔炼；分选得到的铅泥经脱硫转化后再进行熔炼，熔炼工序的产品为粗铅；精炼主要是除去粗铅中的 Cu、Sn、Sb、As、Bi，最后通过浇铸机浇铸成为铅锭作为产品出售。

废铅酸蓄电池再生铅生产基本工艺流程见图 2.2-1。





第四部分 上年度固体（危险）废物跨省转移情况

出厂日期	转移 批次	联单编号	废物名称	类别/代码	转移量（吨）	运输单位	车号	接收单位	接收日期
2024. 4. 21	1	20243708005870	废铅粉	HW31-384-004-31	22. 8	建湖县华东交通储运有限公司	苏 JV6022	双登天鹏冶金江苏有限公司	2024. 4. 23
2024. 6. 03	1	20243708008700	废铅粉	HW31-384-004-31	33. 01	建湖县华东交通储运有限公司	苏 JS1692	双登天鹏冶金江苏有限公司	2024. 6. 04
2024. 6. 03	1	20243708008693	废铅粉	HW31-384-004-31	32. 16	建湖县华东交通储运有限公司	苏 J5665	双登天鹏冶金江苏有限公司	2024. 6. 04
2024. 6. 20	1	20243708009844	废铅粉	HW31-384-004-31	32. 95	建湖县华东交通储运有限公司	苏 JS1692	双登天鹏冶金江苏有限公司	2024. 6. 21
2024. 6. 20	1	20243708009871	废铅粉	HW31-384-004-31	32. 74	建湖县华东交通储运有限公司	苏 JS0073	双登天鹏冶金江苏有限公司	2024. 6. 21
合计					153.66				

注：每种废物请填写合计量

首次申请不需填写